

FICHA TÉCNICA COM RECOMENDAÇÕES DE USO

VZ0820 – VERNIZ PU ULTRA HS 2:1


PRODUTOS

EVOLUTION VERNIZ PU ULTRA HS 2:1	VZ0820
EVOLUTION DILUENTES	DE1001G2
EVOLUTION ENDURECEDORES	ER4500/ER5500
EVOLUTION DILUENTE PU MATA RETOQUE	DE1100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz especialmente formulado para reparos que requerem acabamento premium com excelente brilho e aspecto final. Excelente resistência a intempéries com durabilidade mínima de 5 anos e não degradação das principais propriedades. Recomendado para secagem ao ar ou estufa. Para acelerar a secagem ao ar recomenda-se o uso do Diluente PU Fast Cure DE3500. Para secagem em estufa usar somente o Diluente PU Médio DE3100 OU DE1001. Produto desenvolvido para dar acabamento sobre sistema de cor basecoat base solvente e base água. Para pequenos retoques usar o Diluente PU Mata Retoque DR1100

PROPORÇÃO DE MISTURA



MÉDIO


VZ0820	2 PARTES
ER4500	1 PARTE
DE1001G2	20% A 30%

RÁPIDO

VZ0820	2 PARTES
ER5500	1 PARTE
DE1001G2	20% A 30%

USE PROPORÇÃO DE MISTURA EM PESO CONFORME TABELA DISPONÍVEL

TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA A 20°C




MÉDIO

2 A 3 HORAS

RÁPIDO

30 A 60 MINUTOS

TIPO DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO



MÉDIO

GRAVIDADE	1.3/1.6 mm
SUCÇÃO	1.4/1.8 mm


RÁPIDO

1.3/1.6 mm
1.4/1.8 mm

PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO 2-3 BAR / 45-55 PSI

2-3 bar / 45-55PSI


NÚMERO DE PASSADAS



MÉDIO
2 PASSADAS

RÁPIDO
2 PASSADAS

FLASH OFF A 20°C




ENTRE PASSADAS
ANTES DA ESTUFA

MÉDIO
5 a 10 minutos
Em seguida

RÁPIDO
5 a 10 minutos
Em seguida

TEMPO DE SECAGEM



AO AR 20°C
ESTUFA 60°C

MÉDIO
12 A 18 horas
30 a 40 minutos

RÁPIDO
8 a 12 horas
20 a 30 minutos



IR MÉDIO

15 a 20 minutos

15 a 20 minutos

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar isento de poeira e se necessário limpar com desengraxante SD2100 ou SD2200
Pode ser aplicado sobre basecoat base solvente e base água.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.