

FICHA TÉCNICA – VZ0890

VERNIZ POLIURETANO HS 5:1

PRODUTOS


EVOLUTION VERNIZ POLIURETANO HS 5:1
 EVOLUTION DILUENTES
 EVOLUTION ENDURECEDORES
 EVOLUTION DILUENTE PU MATA RETOQUE

VZ0890
 DE1001G2 / DE3500
 ER4500/ER5500
 DE1100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz especialmente formulado para reparos que requerem acabamento premium com excelente brilho e aspecto final. Excelente resistência a intempéries e não degradação das principais propriedades. Recomendado para secagem ao ar ou estufa. Para acelerar a secagem ao ar recomenda-se o uso do Diluente PU Fast Cure DE3500. Para secagem em estufa usar somente o Diluente PU Médio DE1001G2. Produto desenvolvido para dar acabamento sobre sistema de cor basecoat base solvente e base água. Para pequenos retoques usar o Diluente PU Mata Retoque DE1100

PROPORÇÃO DE MISTURA



MÉDIO


VZ0890 5 PARTES
 ER4500 1 PARTE
 DE1001G2 0% A 5%

RÁPIDO

VZ0820 5 PARTES
 ER5500 1 PARTE
 DE3500 0% A 5%

USE PROPORÇÃO DE MISTURA EM PESO CONFORME TABELA DISPONÍVEL

TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA A 20°C




MÉDIO

2 A 3 HORAS

RÁPIDO

30 A 60 MINUTOS

TIPO DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO



MÉDIO

RÁPIDO

GRAVIDADE

1.3/1.6 mm

1.3/1.6 mm

SUCÇÃO

1.4/1.8 mm


1.4/1.8 mm

PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO

2-3 BAR / 45-55 PSI

2-3 bar / 45-55PSI


NÚMERO DE PASSADAS



MÉDIO
2 PASSADAS

RÁPIDO
2 PASSADAS

FLASH OFF A 20°C



ENTRE PASSADAS

MÉDIO
5 a 10 minutos


RÁPIDO
5 a 10 minutos

ANTES DA ESTUFA

Em seguida

Em seguida

TEMPO DE SECAGEM



AO AR 20°C

MÉDIO
12 A 18 horas

RÁPIDO
8 a 12 horas

ESTUFA 60°C

30 a 40 minutos

20 a 30 minutos



IR MÉDIO

15 a 20 minutos

15 a 20 minutos

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar isento de poeira e se necessário limpar com desengraxante SD2100 ou SD2200

Pode ser aplicado sobre basecoat base solvente e base água.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.